



LIMITE DE YACIMIENTO

LIMITE DE YACIMIENTO

No se permitirá extracción de material de refulado en la Bahía de Asunción y en el conocido como Banco San Miguel

- OBSERVACIONES
- ESTUDIO DE YACIMIENTOS
METODO GEOFISICO
(Sismico de alta resolución - Boomer)
- Sector Bahía
 Espesor camada inferior de arena fina limosa (mts.)
 Espesor camada superior de arcilla limosa (mts.)
- Sector Río
 Espesor camada de arena (mts.)
- ▲ 8254 : Mojon de Hormigon con Placa



REPUBLICA DEL PARAGUAY
M.O.P.C.
VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE VIALIDAD
UNIDAD NACIONAL EJECUTORA FOCEM



AVENIDA COSTANERA NORTE
2DA. ETAPA - ASUNCION

YACIMIENTO DE ARENA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Escalas Indicadas | Lámina GEO - 01 - RVO |
|----------------------|--------------------------|

